

【茂原市】門型標識点検結果

年度	施設名(フリガナ)		路線名	設置年次 (西暦)	設置位置		管理者	行政区域		点検記録
					緯度	経度	管理者名	都道府県名	市町村名	判定区分
30	門型標識	モンカ'タ'ヒョウシキ	1級33号線	不明	35° 26' 1"	140° 17' 36"	茂原市	千葉県	茂原市	II

参考:判定区分

区 分	状 態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。