【茂原市】トンネル点検結果

年度	トンネル名(フリガナ)		路線名	建設年次 (西暦)	延長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市町村名	判定区分
R6	戸田谷トンネル	トダヤツトンネル	3級4020号線	不明	37.5	2.9	茂原市	千葉県	茂原市	II
R5	林トンネル	ハヤシトンネル	3級4043号線	不明	30.0	3.0	茂原市	千葉県	茂原市	II
R6	細田トンネル	ホソダトンネル	3級4042号線	不明	51.7	2.7	茂原市	千葉県	茂原市	II
R5	渋谷隧道	シブヤスイトウ	2級25号線	1955	70.8	6.8	茂原市	千葉県	茂原市	II
R6	長谷トンネル	ナガヤトンネル	3級5074号線	不明	52.8	3.0	茂原市	千葉県	茂原市	II
R5	御領トンネル	ゴリョウトンネル	3級5065号線	不明	39.7	2.6	茂原市	千葉県	茂原市	II

参考:判定区分

区 分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。