

## 【茂原市】橋梁点検結果

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市町村名	判定区分
1	折戸橋	(オリトハシ)	市道1級4号線	1964	32.5	7.3	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	御蔵芝橋	(ミクラシバハシ)	市道1級22号線	1975	39.9	10.8	茂原市	千葉県	茂原市	I
1	明光橋	(ミヨウコウハシ)	市道1級1号線	1973	40.7	16.7	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	八千代橋	(ヤチヨハシ)	市道1級3号線	1979	45.9	7.8	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	白鳩橋	(シラハトハシ)	市道2級11号線	1975	15.5	11.8	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	原田橋	(ハラダハシ)	市道2級21号線	1982	18.0	8.2	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	立木橋	(タチキハシ)	市道2級21号線	1992	22.3	11.0	茂原市	千葉県	茂原市	I
1	藤根橋	(フジネハシ)	市道3級9101号線	1988	22.3	6.7	茂原市	千葉県	茂原市	I
1	昌平橋	(ショウヘイハシ)	市道2級4号線	1967	16.0	6.7	茂原市	千葉県	茂原市	I
1	大源橋	(オオモトハシ)	市道2級19号線	1978	23.0	7.2	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	立堀橋	(タツポリハシ)	市道1級12号線	1978	23.0	6.2	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	夏身橋	(ナツミハシ)	市道3級4066号線	1977	23.1	3.4	茂原市	千葉県	茂原市	III
1	道表橋	(ドウビョウハシ)	市道2級1号線	1970	25.0	11.4	茂原市	千葉県	茂原市	I
1	郡界橋	(グンカイハシ)	市道2級39号線	1980	25.7	16.8	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	八幡原橋	(ヤワタバラハシ)	市道3級8045号線	1982	26.6	5.2	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	長谷橋	(ナガヤハシ)	市道3級4052号線	1972	27.5	3.8	茂原市	千葉県	茂原市	I
1	新川代橋	(シンカワシロハシ)	市道2級17号線	1969	29.8	6.2	茂原市	千葉県	茂原市	I
1	早野橋	(ハヤノハシ)	市道3級8092号線	1986	34.0	5.0	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	桂橋	(カツラハシ)	市道3級1060号線	1989	40.0	8.0	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	茂原橋	(モバラハシ)	市道1級2号線	1983	46.0	16.8	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	新藤根橋	(シンフジネハシ)	市道1級1号線	1989	48.4	12.8	茂原市	千葉県	茂原市	I
1	明治橋	(メイジハシ)	市道2級5号線	1989	40.0	10.0	茂原市	千葉県	茂原市	II
1	ふれあい橋	(フレアイハシ)	市道3級9231号線	1998	24.0	6.2	茂原市	千葉県	茂原市	I

### 参考:判定区分

区 分	状 態
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。