

## 【茂原市】トンネル点検結果

年度	トンネル名(フリガナ)		路線名	建設年次 (西暦)	延長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市町村名	判定区分
30	戸田谷トンネル	トダヤツトンネル	3級4020号線	不明	37.5	2.9	茂原市	千葉県	茂原市	Ⅲ
30	林トンネル	ハヤシトンネル	3級4043号線	不明	30.0	3.0	茂原市	千葉県	茂原市	Ⅲ
30	細田トンネル	ホソダトンネル	3級4042号線	不明	51.7	2.7	茂原市	千葉県	茂原市	Ⅲ
30	渋谷隧道	シブヤスドウ	2級25号線	1955	70.8	6.8	茂原市	千葉県	茂原市	Ⅲ
30	長谷トンネル	ナガヤトンネル	3級5074号線	不明	52.8	3.0	茂原市	千葉県	茂原市	Ⅲ
30	御領トンネル	ゴリョウトンネル	3級5065号線	不明	39.7	2.6	茂原市	千葉県	茂原市	Ⅲ

参考:判定区分

区 分		状 態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。